

Date :

Spinelli Mazda

230 Boul Montreal-Toronto Lachine H8S 1B8

240014A-D

1 581 703-8460

Marque / Modèle

Honda CRV SPORT	
Année	Odomètre indiqué / réel*
2023	11 830 km
Transmission	Traction
automatique	traction intégrale
Moteur	Carburant
4 cyl. / 1,5 litres	régulier
Numéro de série	Numéro d'inventaire



ÉQUIPEMENTS

PRIX DE VENTE

Régulateur de vitesse (intelligent), Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Démarreur à distance, Volant ajustable, Volant chauffant, Coussin gonflable pour le conducteur, Phares antibrouillard, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Toit ouvrant, Peinture deux tons, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur MP3, Sièges baquets, Dossier Arrière divisé, Caméra de recul, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Miroir vanité conducteur illuminé, Sièges arrières traversables, Siège banc séparé, Coussin gonflable arrière po

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme:

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

germanic arrivers pe		
	Catégorie	
Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :	Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint	
	A 6 mois ou B 3 mois ou C 1 1 mois ou 1 700 km	
	D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.) E Aucune garantie	
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires		
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.		
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.		
Réparations facultatives		
Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :		

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Signature :



No. étiquette : 8156360